


Flexible Haltearme

–fester Arm/flexibler Arm/mechanische Arretierung–

CAD-Daten




Typ	Spitze mit Gewindebohrung (M6)			Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung			Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung			(1) Arm			(2) Spitze			(3) Magnet		
	FGPMA	FGPMB	FGPMC	FGFMA	FGFMB	FGFMC	FGFKA	FGFKB	FGFKC	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0040/ Ust.42.2 Neodym-magnet ABS	chemisch vernickelt	chemisch vernickelt	brüniert
fester Arm	FGPMA	FGPMB	FGPMC	FGFMA	FGFMB	FGFMC	FGFKA	FGFKB	FGFKC	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0715/9SMn28	1.0040/ Ust.42.2 Neodym-magnet ABS	chemisch vernickelt	chemisch vernickelt	brüniert

*Einzelheiten zu Magnetfüßen siehe S.1124.


■fester Arm

Spitze mit Gewindebohrung Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung




■mechanische Arretierung

Spitze mit Gewindebohrung Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung




■flexibler Arm

Spitze mit Gewindebohrung Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung



■Zulässige Referenzlast



Dies ist die Haltekraft bei Belastung des flexiblen Arms in waagrecht Position (kein garantierter Wert).

■Eigenschaften der Ausführung mit mechanischer Arretierung

Der Arm ist nach Lösen des Arretierhebels leicht verstellbar. Die eingestellte Armposition kann mit dem Hebel arretiert werden.


■Arretierhebel der Ausführung mit mechanischer Arretierung

- Arretierung (1) Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, (2) Mutter im Uhrzeigersinn drehen, (3) Hebel links nach oben heben und feststellen (* Markierung zeigt Arretierstellung).
- Lösen (3) Arretierhebel von oben nach links senken, (2) Mutter gegen den Uhrzeigersinn drehen, (1) Mutter im Uhrzeigersinn drehen. Der Arm ist nun verstellbar.

■fester Arm									
Teilenummer	Typ	Nr.	(L)	(L1)	(L2)	h	h	Gewicht (kg)	Stückpreis
									FGPMA FGPMB FGPMB
Spitze mit Gewindebohrung (M6)	FGPMA	100	272	145	62	15	56	1.7	24.5
Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung	FGPMB	200	432	228	142	17	68	1.9	17.6
Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung	FGPMC	200	432	228	142	17	68	1.9	17.6

■flexibler Arm									
Teilenummer	Typ	L	Gewicht (kg)	zulässige Referenzlast (N)	Min. Biege-radius R	Abiöse-kraft (N)	Stückpreis		
								FGFMA FGLMB FGLMC	
Spitze mit Gewindebohrung (M6)	FGFMA	200	0.8	3.9	80	80	65,80	62,50	60,20
Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung	FGLMB	300	0.9	2.0			74,20	70,40	68,60
Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung	FGLMC	300	0.9	2.0			74,20	70,40	68,60

■mechanische Arretierung									
Teilenummer	Typ	Gewicht (kg)	zulässige Referenzlast (N)	Abiöse-kraft (N)	Stückpreis				
						FGFMA FGFMB FGFMC FGFKC	FGFKB	FGFKC	
Spitze mit Gewindebohrung (M6)	FGFMA	1.1	4.9	80	92,40	87,70	88,20	83,70	100,80
Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung	FGFMB				95,70	89,60	85,10	85,40	81,10
Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung	FGFMC				98,00	93,10			




Flexible Haltearme/Füße für flexible Haltearme


–Schraube/Flügelschraube–

CAD-Daten

■Schraube



■Flügelschraube




Teilenummer		Schraube		Flügelschraube		M	S
Außengewinde beidseitig	Halteplatte beidseitig	Außengewinde beidseitig	Halteplatte beidseitig	Außengewinde beidseitig	Halteplatte beidseitig		
FXMAA	FXMBA	FXMAB	FXCAA	FXCBB	FXCAB	1.4301/ X5CrNi18-10	BC-Beschichtung


Teilenummer	Werkstoffe	Hinweis		Teilenummer	Werkstoffe	Hinweis	
		Schraube	Flügelschraube			Schraube	Flügelschraube
(1)	1.4301/ X5CrNi18-10	Kugel-Ø12	Kugel-Ø12	(5)	1.4301/ X5CrNi18-10	SLBNR5	SLBNR5
(2)				(6)		Federscheibe	Federscheibe
(3)				(7)		Klemme	Klemme

■Schraube


FXMAA
FXMBA
(BC-Beschichtung)



FXMBB
FXMBB
(BC-Beschichtung)




FXMAB
FXMAB
(BC-Beschichtung)




■Flügelschraube


FXCAA
FXCBA
(BC-Beschichtung)



FXCBB
FXCBB
(BC-Beschichtung)



FXCAB
FXCAB
(BC-Beschichtung)




Jede Zeichnung entspricht einer Gelenkeinheit.

*Für jede zusätzliche Einheit kommen die Teile (1) (4) (6) (7) hinzu.

Beim Bewegen des gerändelten Teils können sich Spänchen bilden.


■Füße für flexible Haltearme



Teilenummer		mit Senkung		lang, mit Senkung		M
Durchgangsbohrung	mit Senkung	Durchgangsbohrung	mit Senkung	Durchgangsbohrung	mit Senkung	
FXMHA	FXMHB	FXMHC	FXMHD	FXMHE	FXMHE	1.4301/X5CrNi18-10

Teilenummer	M	T	P	Gewicht (g)	Stückpreis Stück. 1-4
FXMHA	5	4	22	200	10,50
FXMHB	5	8	20	280	7,20
FXMHC	5	8	35	430	8,10

Beispiel



Beispiel

