

Kugelgewindetrieb, gerollt, Kompaktmutter - Wellen-Ø 10, Steigung 4
Präzisionskategorie C10

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten! Erwägen Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn die Nutzungsumgebung eine Antriebsanwendung mit hoher Last und hoher Frequenz ist.

Technical drawing of a compact ball screw assembly with dimensions and material specifications.

BSSC (K) 1004




Table with 12 columns: Mit Mutter, Präzisionskategorie, Ausführung, Teilenummer, 1mm-Schritte, Y, Kugel-Ø, Kugel-Mitten-Ø, Kern-Ø, Anzahl Stromkreise, Tragzahl, Axialspiel, Drehrichtung.

Table with 5 columns: Mit Mutter, Präzisionskategorie, Teilenummer, Stückpreis 1-4 Stk., L100-200, L201-400, L401-600.

Ordering Example: Teilenummer - L - F - P. BSSC1004 - 200. BSSCK1004 - 200 - F15 - P6.

- Hinweise
Mit lithiumverseiftem Schmierstoff gefüllt (Alvania-Fett S2 von Showa Shell Sekiyu K.K.).
Hinweise zur Genauigkeit der Kugelgewindetriebe siehe S.2223 und S.2224.
Details zu den Lagergehäusen siehe S.753 - S.778.
Vorsicht: Vorsicht: Lassen Sie die Muttern nicht überlaufen, und trennen Sie die Muttern nicht von den Gewindewellen.
Die Position „* Manschette“ in der Abbildung für die Zubehörmanschette verwenden. Eine der Lagergehäuse-Zubehörmanschetten auf der Seite der Befestigungsmutter verwenden.
Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe nicht kippen, da sich die Mutter durch das Eigengewicht von der Welle lösen kann.

Alterations section with a table for part numbers and specifications.

Options table with columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez. Rows include: Keine Bearbeitung des Wellenendes (Festlagerseite), Kugelmutterausrichtung umgekehrt, Keine Ringnut am Wellenende (Loslagerseite), Änderung Länge Wellenende (Loslagerseite), Schlüsselflächen am Festlager.

Options table with columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez. Rows include: Nut an Seitenwellenende (Festlagerseite), Nut an Seitenwellenende (Festlagerseite), Spannfläche am Wellenende (Festlagerseite), 2 Spannflächen am Wellenende (Festlagerseite), Montage der Provisorischen Spezialwelle Übergangswelle.

Peripherals: Eine Kombination der folgenden Teile ist erhältlich.



Kombination mit Flanschlagerngehäusen

Table showing combinations of ball screw drives with flange bearing housings, including columns for Ausführung, Teilenummer, Nr., Form, Festlager, Loslagerseite, Seite.

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Lagergehäusen verfügbar. (S.761~S.778)

Kombination mit Spindelmuttern

Table showing combinations of ball screw drives with spindle nuts, including columns for Ausführung, Teilenummer, Nr., Seite.

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Adaptern für Spindelmuttern verfügbar. (S.780)

Lineareinheiten mit niedrigerem Profil können entwickelt werden, indem eine Kombination aus Lagergehäusen mit niedrigem Profil verwendet wird.

