



Kugelgewindetrieb, gerollt, Standardmutter - Wellen-Ø 25, Steigung 5, 10, 25 (C-BSSCH(K), C-BSSH(K))

Präzisionskategorie C7, C10

Zur Auswahl von Kugelgewinde-trieben siehe S. 2223


Ahnliche Artikelseiten S. 759 - S. 760

Vergleichspunkte
zwischen ähnlichen Artikeln


Tragzahl und Muttermaße von C-VALUE-Produkten unterscheiden sich von denen ähnlicher Produkte. (Einzelheiten siehe S. 759 bis S. 760.) Wenn Sie sich für C-VALUE-Produkte entscheiden, treffen Sie die richtige Auswahl, indem Sie die Spezifikationen ähnlicher Produkte vergleichen.




C-BSSH(K), C-BSSCH(K) 2505



C-BSSH(K), C-BSSCH(K) 2510



C-BSSH(K), C-BSSCH(K) 2525



Mutter Ausführung	Präzi- onskate- gorie	Teilenummer		1mm-Schritte			Y	Kugel- Ø	Kugel- Mitten- Ø	Schrauben- Kern- Ø	Anzahl der Kreisläufe	Tragzahl		Axialspiel	Drehrich- tung	
		Ausführung	Gewindewelle Außen- Ø	Steigung	L	*F	*P					C (Dyna- misch) kN	Co (Statisch) kN			
Standard Mutter	C7	C-BSSH	25	200-2000	27	15	L - 118	3.175	26.08	(22.905)	1 Reihe	4.6	13.1	max. 0.10	Rechts	
	C7	C-BSSH			27-45	10-15	L - (91 + F)									
	C10	C-BSSH			27	15	L - 118									
	C10	C-BSSH			27-45	10-15	L - (91 + F)									
	C7	C-BSSH	25	300-2000	27	15	L - 118					1.8 Umdrehungen, 1 Reihe	16.1	45.4	max. 0.20	Rechts
	C7	C-BSSH			27-45	10-15	L - (91 + F)									
	C10	C-BSSH			27	15	L - 118									
	C10	C-BSSH			27-45	10-15	L - (91 + F)									

*F und P sind nur für C-BSSH und C-BSSH Konfigurierbar, *F ≤ P × 3 *Y (Mutternspiel) > (Gesamtlänge der Mutter)

kgf = N × 0.101972

Mit Mutter	Präzisionskategorie	Teilenummer	JPY Stückpreis: 1-4 Stck.				
			L200-400	L401-600	L601-800	L801-1000	L1001-1200
	C7	C-BSSH2505					
	C10	C-BSSH2505					
	C7	C-BSSH2510					
	C10	C-BSSH2510					
	C7	C-BSSH2525					
	C10	C-BSSH2525					

Für den Preis von F, P konfigurierbare Ausführung addieren Sie JPY2.080 zum Preis der Standardausführung, z.B. C-BSSH2505 - 300 - F30 - P12 → JPY16,240 + JPY2.080 = JPY18,320



Hinweise

Mit Lithiumverseitem Schmierstoff gefüllt (Alvania-Fett S2 von Showa Shell Sekiyu K.K.). Zur Präzision der Kugelgewindetriebe siehe S. 2223 bis S. 2224.

Für Einzelheiten zu Lagergehäusen siehe S. 753 bis S. 778.

Achtung: Lassen Sie die Muttern nicht überlaufen, trennen Sie die Muttern nicht von den Gewindewellen.

Dies kann dazu führen, dass die Kugeln herausfallen oder die Kugelführungsstiele beschädigt werden.

Die in diesem Produkt enthaltene Hülse muss in der gleichen Position installiert werden, wie in der Zeichnung durch "Hülse" angegeben. Die im Lieferumfang des Lagergehäuses enthaltene Hülse muss auf der Muttersseite des Kugelgewindetriebes installiert und angezogen werden.

Beachten Sie, dass eine Kugelgewindewelle oder ein Kugelgewindetrieb bei Neigung aufgrund des eigenen Gewichts herausfallen kann.



Optionen

Keine Bearbeitung der beiden Wellenden (Gütherrichtung: A-C)
Bestellnr.: WNC-S20-F80

Durch das Glühen ist eine Verringerung der Härte auf der geglühten Fläche + 25mm vorne und hinten möglich.

S + F ≤ L/2 (L - (S + F) ≤ Y + 50)

Auf der geglühten Fläche + 25mm vorne und hinten kann der Axialschliff größer sein, als standardmäßig im Katalog angegeben.

Vor dem Versand wird eine Mutter auf der provisorischen Welle montiert.

Keine Bearbeitung am Wellenende der Loslagerseite

Ohne Sicherungsringnut am Wellenende auf der Loslagerseite

Nut am Wellenende der Festlagerseite

Umkehrung der Mutterausrichtung

Änderung der Bearbeitung auf der Loslagerseite.

Änderung der Länge des Wellenendes der Loslagerseite.

Änderung der Länge des Wellenendes auf der Loslagerseite.

Bohrungsbearbeitung am Auflagen-Seitenwellenende

Mit einer Gewindebohrung am Wellenende (Loslagerseite).

MC = 1mm-Schritte

Bestellnr.: MC40

M + l

Y-Maß ist verkürzt.

2 Spannflächen am Wellenende (Festlagerseite)

SC = 1mm-Schritte

Bestellnr.: SC20

5 ≤ SC ≤ P × 3, SC ≤ F - 1

Spannfläche am Wellenende (Festlagerseite)

K, S = 1mm-Schritte

Bestellnr.: KLC-K20-S3

6 ≤ K + S ≤ P × 3, K - S ≤ F - 1

Montage der Provisorischen Spezialwelle

Übergangswelle

Mutter

Schraubenschlüssel

TAS

Die provisorische Spezialwelle ist geeignet, wenn Kugelgewindetriebe montiert sind.

Beim Entfernen der Mutter von der Gewindewelle immer die Provisorische Spezialwelle verwenden.

Informationen zur Installation siehe S. 685.

Zusatzausstattung: Eine Kombination der folgenden Teile ist erhältlich.



Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Lagergehäusen verfügbar. (S. 761-S. 778)