

Gerollte Kugelgewindetriebe Standardmutter - Wellen-Ø 10, Steigung 2, 4, 10
Präzisionskategorie C7, C10

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten | Erwägen Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn die Nutzungsumgebung eine Antriebsanwendung mit hoher Last und hoher Frequenz ist.

Table with 10 columns: Mutter Ausführung, Ausführung, F, P konfigurierbar, Präzisionskategorie, Wellen-Ø, Steigung, Werkstoff, Härte, Oberflächenbehandlung, Mutter Ausführung, Ausführung, F, P konfigurierbar, Präzisionskategorie, Wellen-Ø, Steigung, Werkstoff, Härte, Oberflächenbehandlung. Includes a small image of a roller screw assembly.






Table with 15 columns: Mit Mutter, Präzisionskategorie, Ausführung, Gewindegewinde, Außen-Ø, Steigung, L, *F, *P, Y, Kugel-Ø, Kugel-Mitten-Ø, Kern-Ø, Anzahl Stromkreise, Tragzahl, C (dynamisch) kN, Co (statisch) kN, Axialspiel, Drehrichtung. Includes a small table for F and P values.

Table with 5 columns: Mit Mutter, Präzisionskategorie, Teilenummer, Stückpreis 1-4 Stk. (L150-200, L201-400, L401-600).

Ordering Example: Teilenummer - L - F - P. BSSZ1004 - 200 - F15 - P6. BSSR1004L - 370 (Typ L mit Schmierstoff). BSSR1004G - 370 (Typ G mit Schmierstoff).

- Hinweise: Die Montagefläche für den BSST-Kugelmutterflansch ist nicht oberflächenbehandelt. Mit lithiumverseiftem Schmierstoff gefüllt (Alvania-Fett S2 von Showa Shell Sekiyu K.K.). Es sind verschiedene Schmierstoffausführungen erhältlich. Preise und Spezifikationen siehe S.686. Hinweise zur Genauigkeit der Kugelgewindetriebe siehe S.2223 und S.2224. Details zu den Lagergehäusen siehe S.753 ~ S.778. Vorsicht: Lassen Sie die Muttern nicht überlaufen, und trennen Sie die Muttern nicht von den Gewindegewellen. Dies kann dazu führen, dass die Kugeln herausfallen oder die Kugelmutterrückführungsteile beschädigt werden.

Alterations: Teilenummer - L - F - P - (FC, KC-etc.). BSSR1004 - 270 - SC7.

Table with 3 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez. Details various options like 'Keine Bearbeitung des Wellenendes der Loslagerseite', 'Kugelmutterausrichtung umgekehrt', etc.

Table with 3 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez. Details various options like 'Nur an Seitenwellenende (Festlagerseite)', 'Nur an Seitenwellenende (Festlagerseite)', etc.




Table with 7 columns: Ausführung, Gewindegewinde, Außen-Ø, Steigung, Teilenummer, Ausführung, Nr., Form, Festlager, Loslagerseite, Seite. Includes a small table for Form and Festlager options.

Table with 5 columns: Teilenummer Kugelgewindetrieb, Empfohlene Adapter für Spindelmutter, Ausführung, Nr., Seite. Includes a small table for Ausführung and Nr. options.

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Lagergehäusen verfügbar. (S.761-S.778) Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Adaptern für Spindelmutter verfügbar. (S.780)