


Gerollte Kugelgewindetriebe Standardmutter - Wellen-Ø 20, Steigung 5, 10, 20
Präzisionskategorie C7, C10

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten | Erwägen Sie die Verwendung dieses Produkts, wenn die Nutzungsumgebung eine Antriebsanwendung mit hoher Last und hoher Frequenz ist.




Table with 4 main columns: Mit Mutter, Ausführung, Wellen-Ø, Steigung. Sub-headers include Standard, F, P konfigurierbar, Präzisionskategorie, Werkstoff, Härte, Oberflächenbehandlung.

BSST, BOSSR(K), BSSZ(K)2005



BSST, BSSR(K), BSSZ(K)2010



BSST, BSSR(K), BSSZ(K)2020




Table with 13 columns: Mit Mutter, Präzisionskategorie, Ausführung, Gewindewelle, Außen-Ø, Steigung, L, *F, *P, Y, Kugel-Ø, Kugel-Mitten-Ø, Kern-Ø, Anzahl Stromkreise, Tragzahl, Axialspiel, Drehrichtung.

* F und P sind nur für BSSRK und BSSZK konfigurierbar. F=Px3 kgf=Nx0.101972

Table with 9 columns: Mit Mutter, Präzisionskategorie, Teilenummer, Stückpreis 1~4 Stk. (L200~400, L401~600, L601~800, L801~1000, L1001~1200, L1201~1500, L1501~2000).

Ordering Example: BSSZ2005 - 200, BSSZK2010 - 370, BSSR2020L - 370, BSSR2010G - 370


- Hinweise: Die Montagefläche für den BSST-Kugelmutterflansch ist nicht oberflächenbehandelt. Mit lithiumverseiftem Schmierstoff gefüllt. Es sind verschiedene Schmierstoffausführungen erhältlich. Hinweise zur Genauigkeit der Kugelgewindetriebe siehe S.2223 und S.2224. Details zu den Lagergehäusen siehe S.753 ~ S.778. Vorsicht: Lassen Sie die Muttern nicht überlaufen, und trennen Sie die Muttern nicht von den Gewindewellen. Die kann dazu führen, dass die Kugeln herausfallen oder die Kugelrückführungsteile beschädigt werden. Die Position „* Manschette“ in der Abbildung für die Zubehörmanschette verwenden. Eine der Lagergehäuse-Zubehörmanschetten auf der Seite der Befestigungsmutter verwenden. Die Kugelgewindetrieb-Baugruppe nicht kippen, da sich die Mutter durch das Eigengewicht von der Welle lösen kann.

Alterations: BSSR2005 - 350, (FC, KC-etc.) KC10

Table with 3 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez. Rows include: Keine Bearbeitung des Wellenendes Loslagerseite, Kugelmutterausrichtung umgekehrt, Keine Ringnut am Wellenende Loslagerseite, Änderung Bearbeitung Wellenende (Loslagerseite), Änderung Länge Wellenende (Loslagerseite), Bohrungsbearbeitung am Auflagen-Seitenwellenende.

Table with 3 columns: Optionen, Opt.-Nr., Spez. Rows include: Schlüsselflächen am Festlager, Nut an Seitenwellenende (Festlagerseite), Nut an Seitenwellenende (Festlagerseite), Spannfläche am Wellenende (Festlagerseite), 2 Spannflächen am Wellenende (Festlagerseite), Montage der Provisorischen Spezialwelle.

Peripherals: Eine Kombination der folgenden Teile ist erhältlich.



Kombination mit Flanschlagerngehäusen

Table with 7 columns: Ausführung, Gewindewelle, Außen-Ø, Steigung, Teilenummer, Ausführung, Nr., Form, Festlager, Loslagerseite, Seite.

Kombination mit Spindelmuttern

Table with 6 columns: Teilenummer, Ausführung, Gewindewelle, Außen-Ø, Steigung, Teilenummer, Ausführung, Nr., Seite.

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Lagergehäusen verfügbar. (S.761~S.778)

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Teilenummern ist eine Vielzahl an Adaptern für Spindelmuttern verfügbar. (S.780)