

# Antriebswellen beidseitig abgesetzt


**Merkmale:** Achsen und Wellen geeignet für Drehbewegungen. Benötigte Genauigkeiten und Formen für Drehbewegungsanwendungen sind frei wählbar.



RoHS 10

Ausführung	Toleranz für D und P	Konzentrität	Rechtwinkigkeit	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung
<b>KZCE</b>	h7	0.05	0.05	EN 1.1191 äquivalent	-	Schwarz brüniert
<b>KZCN</b>				EN 1.1191 äquivalent	-	Schwarz brüniert
<b>KZCC</b>				EN 1.1191 äquivalent	-	Chemisch vernickelt
<b>KZCP</b>	h6	0.01	0.01	EN 1.1191 äquivalent	Induktionsgehärtet	Chemisch vernickelt
<b>KZCF</b>				EN 1.1191 äquivalent	Oberflächenhärte 50HRC	-

D	Toleranz		Rundheit M	
	h7	h6	KZCE	Sonstige
10	0.018	0.009	10	0.004
12	0	0	12	0.005
15	-0.018	-0.011	15	0.005
20	0	0	20	0.006
25	0	-0.013	25	0.006
30	-0.021	0	30	0.005
35	0	0	35	-
40	0	-0.016	40	-
50	-	-	50	-



Teilenummer	0.5mm-Schritte		0.5mm-Schritte		*Ds		
	Ausführung	D	L	P		LA	LB
<b>KZCE</b> (D10-30)	10	6	50.0-300.0	8	4.0-40.0	4.0-40.0	8
	12	8		10			9.5
	15	10		11	5.0-50.0		10
	20	12	100.0-400.0	13			11.5
	25	15		14	5.0-75.0	5.0-50.0	13
<b>KZCN</b>	20	17		15	5.0-100.0		14
	25	19		17			15
	30	21	100.0-500.0	18	10.0-100.0	10.0-60.0	16
	*35	22		19	10.0-125.0		17
	*40	24		20	15.0-150.0	15.0-70.0	18
<b>KZCP</b>	30	25		21			19
	35	27		22			20
	40	29		23			21
<b>KZCF</b>	40	31		24			22
	50	33		25	20.0-150.0	20.0-70.0	23

Ordering Example **KZCF50 - 450 - P45 - LA80 - LB50**

**Über KZCF (Induktionsgehärtet)**  
 Bei Auswahl der Optionen auf der rechten Seite werden die Wellen (außer den Gewindeabschnitten) nach der Bearbeitung induktionsgehärtet. Folgendes kann daraufhin eintreten:  
 1. Aufgrund der Wärmeübertragung zum Gewinde, können die Gewinde um 2-3mm gehärtet werden.  
 2. Induktionshärtung kann die Nutbreite verringern (um etwa -0.01 ~ -0.02). Falls die Passfeder schwer einzupassen ist, stellen Sie sie durch Messen ein.

Die mit \* markierten Größen sind nicht für KZCE verfügbar.


Ausführung	KZCE					KZCN					KZCC				
	Min.L	L100.5	L200.5	L300.5	L400.5	Min.L	L100.5	L200.5	L300.5	L400.5	Min.L	L100.5	L200.5	L300.5	L400.5
D	~100.0	~200.0	~300.0	~400.0	~500.0	~100.0	~200.0	~300.0	~400.0	~500.0	~100.0	~200.0	~300.0	~400.0	~500.0
10															
12															
15															
20															
25															
30															
35															
40															
50															

Ausführung	KZCP					KZCF				
	Min.L	L100.5	L200.5	L300.5	L400.5	Min.L	L100.5	L200.5	L300.5	L400.5
D	~100.0	~200.0	~300.0	~400.0	~500.0	~100.0	~200.0	~300.0	~400.0	~500.0
10										
12										
15										
20										
25										
30										
35										
40										
50										

## Auswahl Antriebswellen

Um eine Antriebswelle auszuwählen, bestimmen Sie die Grundform und Größe mithilfe der Spezifikationstabelle, wählen Sie anschließend die Optionen, wie z. B. Gewinde, Passfedern, usw.

- Auswahlbeispiel für Teilenummer-
- Auswahloptionen: Eine Sicherungsringnut, zwei Planflächen für Schraubenklemmung bei 0° und 90° und ein Gewinde.



Alterations **Teilenummer - L - P - LA - LB - (MA, NA, KA, TA, SA, WA...usw.)**  
**KZCF40 - 300 - P30 - LA60 - LB60 - NB12 - TA40 - WB10 - GB20 - AB90**

Optionen	Opt.-Nr.		Spez.																																																																		
	Linkes Ende	Rechtes Ende																																																																			
<b>Gewindeenden</b> 	<b>MA</b> <b>MSA</b> <b>MMA</b>	<b>MB</b> <b>MSB</b> <b>MMB</b>	Fügt Gewinde an Wellenenden hinzu. Geben Sie die Länge der Gewinde an. (Genauigkeit, Regelgewinde oder Feingewinde sind mit der Bestellnummer wählbar.) Bestellnr. MA15-MSB15 1mm-Schritte 5≤ Gewindelänge ≤Mx5, LA(LB)-2 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opt.-Nr.</th> <th>Schraubenpräzision</th> <th>M (Regelgew.)</th> <th>Steigung</th> <th>M (Fein)</th> <th>Steigung</th> <th>M (Fein)</th> <th>Steigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MA MC</td> <td>Regelgewinde</td> <td>JS 6h (Klasse 2)</td> <td>M6 1.0</td> <td>M6 0.75</td> <td>M25 1.5</td> <td>M25 1.5</td> <td>M25 1.5</td> </tr> <tr> <td>MSA MSC</td> <td>Feingewinde (Standard)</td> <td>JS 5h (Klasse 2)</td> <td>M10 1.5</td> <td>M10 0.75</td> <td>M35 1.5</td> <td>M35 1.5</td> <td>M35 1.5</td> </tr> <tr> <td>MMA MMC</td> <td>Feingewinde (Präzision)</td> <td>JS 4h (Klasse 1)</td> <td>M12 1.75</td> <td>M12 1.0</td> <td>M40 1.5</td> <td>M40 1.5</td> <td>M40 1.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M20 2.5</td> <td>M15 1.0</td> <td>M45 1.5</td> <td>M45 1.5</td> <td>M45 1.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M30 3.5</td> <td>M17 1.0</td> <td>M50 1.5</td> <td>M50 1.5</td> <td>M50 1.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>M20 1.0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> * Für D, P=M kann die Gewindelänge frei gewählt werden. * Feingewinde (Präzisionsklasse) ist für KZCE nicht verfügbar.	Opt.-Nr.	Schraubenpräzision	M (Regelgew.)	Steigung	M (Fein)	Steigung	M (Fein)	Steigung	MA MC	Regelgewinde	JS 6h (Klasse 2)	M6 1.0	M6 0.75	M25 1.5	M25 1.5	M25 1.5	MSA MSC	Feingewinde (Standard)	JS 5h (Klasse 2)	M10 1.5	M10 0.75	M35 1.5	M35 1.5	M35 1.5	MMA MMC	Feingewinde (Präzision)	JS 4h (Klasse 1)	M12 1.75	M12 1.0	M40 1.5	M40 1.5	M40 1.5				M20 2.5	M15 1.0	M45 1.5	M45 1.5	M45 1.5				M30 3.5	M17 1.0	M50 1.5	M50 1.5	M50 1.5					M20 1.0													
Opt.-Nr.	Schraubenpräzision	M (Regelgew.)	Steigung	M (Fein)	Steigung	M (Fein)	Steigung																																																														
MA MC	Regelgewinde	JS 6h (Klasse 2)	M6 1.0	M6 0.75	M25 1.5	M25 1.5	M25 1.5																																																														
MSA MSC	Feingewinde (Standard)	JS 5h (Klasse 2)	M10 1.5	M10 0.75	M35 1.5	M35 1.5	M35 1.5																																																														
MMA MMC	Feingewinde (Präzision)	JS 4h (Klasse 1)	M12 1.75	M12 1.0	M40 1.5	M40 1.5	M40 1.5																																																														
			M20 2.5	M15 1.0	M45 1.5	M45 1.5	M45 1.5																																																														
			M30 3.5	M17 1.0	M50 1.5	M50 1.5	M50 1.5																																																														
				M20 1.0																																																																	
<b>Enden mit Gewinde</b> 	<b>NA</b>	<b>NB</b>	Ergänzt Gewinde zu Wellenenden. Wählen Sie den Gewindedurchmesser. Bestellnr. NA5-NB5 *NA,NB≤P-4 <table border="1"> <thead> <tr> <th>NA (Regelgewinde)</th> <th>NB (Regelgewinde)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M3</td> <td>M4</td> </tr> <tr> <td>M4</td> <td>M5</td> </tr> <tr> <td>M5</td> <td>M6</td> </tr> <tr> <td>M6</td> <td>M8</td> </tr> <tr> <td>M10</td> <td>M12</td> </tr> <tr> <td>M12</td> <td>M16</td> </tr> <tr> <td>M16</td> <td>M20</td> </tr> <tr> <td>M20</td> <td>M24</td> </tr> </tbody> </table>	NA (Regelgewinde)	NB (Regelgewinde)	M3	M4	M4	M5	M5	M6	M6	M8	M10	M12	M12	M16	M16	M20	M20	M24																																																
NA (Regelgewinde)	NB (Regelgewinde)																																																																				
M3	M4																																																																				
M4	M5																																																																				
M5	M6																																																																				
M6	M8																																																																				
M10	M12																																																																				
M12	M16																																																																				
M16	M20																																																																				
M20	M24																																																																				
<b>Nutbearbeitung</b> 	<b>KA</b> <b>KD</b>	<b>KB</b>	Fügt eine Passfeder hinzu. Geben Sie die Position und die Länge der Passfeder an. Bestellnr. KA10-HA30-KB100-HB50 KA, HA, KB, HB, KC, HC, KD, HD = 1mm-Schritte * 3≤HA,HB,HC,HD≤100 * Details von Nuten <b>S.820</b> * Sollen mehr als 2 Passfedernuten hinzugefügt werden, verändern sich die Toleranzen bis zu 0.2°. * Geben Sie die Position der Passfedermin. 2mm von dem abgesetzten Teil an.																																																																		
<b>Nutbearbeitung + Planfläche für Gewindestift</b> 	<b>ZA</b> <b>ZD</b>	<b>ZB</b>	Ergänzt eine Ebene bei jedem gewünschten Winkel anhand von Nuten. Geben Sie Position und Länge jeder Nut und den Winkel für die Planfläche für Schraubenklemmung an. Bestellnr. ZA40-HA20-AA90 ZA, HA, HB, ZC, ZD, HD = 1mm-Schritte AA, AB, AC, AD = 30°-Schritte 30°≤AA, AB, AC, AD≤330° * HA,HB,HC,HD≤100 * Details von Nuten <b>S.820</b> * Geben Sie die Nutposition min. 2mm vom abgesetzten Teil an. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nut</th> <th>Position</th> <th>Winkel vorgefertigt</th> <th>Winkel vorgefertigt</th> <th>D, P</th> <th>6-17</th> <th>20-40</th> <th>45, 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZA</td> <td>HA</td> <td>AA</td> <td>AA</td> <td>H</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>ZB</td> <td>HB</td> <td>AB</td> <td>AB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZC</td> <td>HC</td> <td>AC</td> <td>AC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZD</td> <td>HD</td> <td>AD</td> <td>AD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> * Die Länge der Planflächen für Gewindestifte ist identisch mit der Länge der Passfeder. * Bei der Passfedermin. und beim Winkel für die Planflächen für Gewindestifte können die Toleranzen bis zu <math>\pm 0.2^\circ</math> abweichen.	Nut	Position	Winkel vorgefertigt	Winkel vorgefertigt	D, P	6-17	20-40	45, 50	ZA	HA	AA	AA	H	1	2	3	ZB	HB	AB	AB					ZC	HC	AC	AC					ZD	HD	AD	AD																														
Nut	Position	Winkel vorgefertigt	Winkel vorgefertigt	D, P	6-17	20-40	45, 50																																																														
ZA	HA	AA	AA	H	1	2	3																																																														
ZB	HB	AB	AB																																																																		
ZC	HC	AC	AC																																																																		
ZD	HD	AD	AD																																																																		
<b>Nut für Sicherungsring</b> 	<b>TA</b> <b>TC</b> <b>TD</b>	<b>TB</b>	Fügt eine Ringnut hinzu. Geben Sie die Position der Nut für den Sicherungsring an. Bestellnr. TA10-TB10 TA, TB = 1mm-Schritte 4≤TA(TB)≤LA(LB)-3 * Sicherungsringe sind inbegriffen. * Maße der Sicherungsringnut <b>S.820</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Werkstoff</th> <th>Härte</th> <th>Oberflächenbehandlung</th> <th>Werkstoff</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EN 1.1191 äquivalent</td> <td>-</td> <td>Schwarz brüniert</td> <td>Federstahl</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Chemisch vernickelt</td> <td>Federstahl</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Oberfläche 50HRC</td> <td>Federstahl</td> </tr> </tbody> </table>	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	EN 1.1191 äquivalent	-	Schwarz brüniert	Federstahl			Chemisch vernickelt	Federstahl			Oberfläche 50HRC	Federstahl																																																		
Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung	Werkstoff																																																																		
EN 1.1191 äquivalent	-	Schwarz brüniert	Federstahl																																																																		
		Chemisch vernickelt	Federstahl																																																																		
		Oberfläche 50HRC	Federstahl																																																																		
<b>Schlüsselflächen</b> 	<b>SA</b> <b>SD</b>	<b>SB</b>	Fügt Schlüsselflächen hinzu. Geben Sie die Position der Schlüsselfläche an. Bestellnr. SA5 SA, SB, SD = 1mm-Schritte SA, SB, SD ≥ 0 SA ≤LA-ℓ, SB≤LB-ℓ, SD≤L-LA-LB-ℓ <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>15</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>17</td> <td>22</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>ℓ</td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>P</th> <th>6</th> <th>8, 10</th> <th>12</th> <th>15</th> <th>17</th> <th>20</th> <th>25</th> <th>30</th> <th>35</th> <th>40</th> <th>45</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>W1</td> <td>5</td> <td>7</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>17</td> <td>19</td> <td>27</td> <td>30</td> <td>36</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>ℓ</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td>10</td> <td></td> <td>15</td> <td></td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	10	12	15	20	25	30	35	40	50	W	8	10	13	17	22	27	30	36	41	ℓ	8		10		15		20			P	6	8, 10	12	15	17	20	25	30	35	40	45	W1	5	7	10	13	14	17	19	27	30	36	38	ℓ		8		10		10		15		20	
D	10	12	15	20	25	30	35	40	50																																																												
W	8	10	13	17	22	27	30	36	41																																																												
ℓ	8		10		15		20																																																														
P	6	8, 10	12	15	17	20	25	30	35	40	45																																																										
W1	5	7	10	13	14	17	19	27	30	36	38																																																										
ℓ		8		10		10		15		20																																																											
<b>2 Planflächen für Gewindestifte (Winkel vorgefertigt)</b> 	<b>WA</b> <b>WC</b>	<b>WB</b>	Fügt eine Planfläche mit jedem gewünschten Winkel neben der Referenzseite hinzu (0°). Geben Sie die Position, die Länge und den Winkel für die Planflächen für Gewindestifte an. Wird 0° ausgewählt, ist nur eine Planfläche für Schraubenklemmung bearbeitbar. Bestellnr. WA15-GA10-AA0 WA, WB, WC, GA, GB, GC = 1mm-Schritte AA, AB, AC = 30°-Schritte 0°≤AA, AB, AC≤330° * Bestellnr. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Planfläche für Schraubenklemmung</th> <th>Planfläche für Schraubenklemmung</th> <th>Winkel vorgefertigt</th> <th>D, P</th> <th>6-17</th> <th>20-40</th> <th>45, 50</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Position vorgefertigt</td> <td>Breite vorgefertigt</td> <td>30° Schritte</td> <td>H</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>WA</td> <td>GA</td> <td>AA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WB</td> <td>GB</td> <td>AB</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WC</td> <td>GC</td> <td>AC</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Planfläche für Schraubenklemmung	Planfläche für Schraubenklemmung	Winkel vorgefertigt	D, P	6-17	20-40	45, 50	Position vorgefertigt	Breite vorgefertigt	30° Schritte	H	1	2	3	WA	GA	AA					WB	GB	AB					WC	GC	AC																																			
Planfläche für Schraubenklemmung	Planfläche für Schraubenklemmung	Winkel vorgefertigt	D, P	6-17	20-40	45, 50																																																															
Position vorgefertigt	Breite vorgefertigt	30° Schritte	H	1	2	3																																																															
WA	GA	AA																																																																			
WB	GB	AB																																																																			
WC	GC	AC																																																																			
<b>Toleranzänderung</b> 	<b>PJ</b> (js6) <b>PK</b> (k6)		Änderung der Toleranz von Maß P des abgesetzten Teils zu js6 oder k6. Bestellnr. PJ oder PK * Toleranzen LA und LB werden geändert. * Nicht verfügbar für KZCE.																																																																		